

УТВЕРЖДАЮ»
Заведующая МДОУ детского сада №13
г. Сердобска
Вябухина Е.Н.
2022 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта:** муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №13 г. Сердобска
- 1.2. **Адрес объекта** 442894, Россия, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Строительная, 4.
- 1.3. **Сведения о размещении объекта:**
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 706,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6087 кв. м
- 1.4. **Год постройки здания** 1968г., последнего капитального ремонта 2019г. (кровля, фасад).
- 1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего не планируется, капитального не планируется.
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)** муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №13 г. Сердобска (МДОУ детский сад №13 г. Сердобска)
- 1.7. **Юридический адрес организации (учреждения)** 442894, Россия, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Строительная, 4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 **Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)** образование
- 2.2 **Виды оказываемых услуг** реализация образовательных программ дошкольного образования
- 2.3 **Форма оказания услуг:** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 **Категории обслуживаемого населения по возрасту:** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1,5 до 8 лет
- 2.5 **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет
- 2.6 **Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150 чел.
- 2.7 **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида** (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
рейсовый автобусы № 1, №5, №6, №7

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(С,Г,О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно
Территория прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов. Вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует отсутствие пандуса. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников и слабовидящих, так как отсутствуют пандусы, контрастная разметка. Зоны целевого назначения, в данном случае групповые комнаты, музыкальный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушением слуха, умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения доступны для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов-колясочников и слабовидящих. Система информации и связи доступны условно. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт(ТР)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТНР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения _____ плана _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для всех категорий населения.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

проектирования и строительства, архитектуры

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:



Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ л. |


Руководитель
рабочей группы: заведующая МДОУ детского сада №13
(должность)

 Рябухина Е.Н./
(подпись)

Члены рабочей группы:
заместитель заведующей по ВМР
(должность)
заведующий хозяйством
(должность)

 /Сафонова О.М./
(подпись)
 /Гончарова О.С./
(подпись)

В том числе:
Председатель первичной
профсоюзной организации
МДОУ детского сада №13

 Кошелькова О.Ю./
(подпись)

представители общественных
организаций инвалидов _____

I Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №13 г. Сердобска.**

Адрес объекта: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Строительная,4

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			нет	все		ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			нет	все	Обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики	ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет			Не соответствует нормам: отсутствие пандуса Отсутствует контрастная разметка ступеней, перила	К,С	Нанести контрастную разметку ступеней, входной двери, установить перила	ТР
1.4	Пандус (наружный)	есть			Не соответствует нормам: отсутствие пандуса, перил	К,О.		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует	все	Организовать стоянку с информационным обозначением	ТНР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И(Г,У)			Нуждается ТР

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии достаточного финансирования

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от " 31 " 08 2011 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №13 г. Сердобска.

Адрес объекта: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Строительная,4

N п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствие пандуса, перил, отсутствие контрастной разметки	К,С		ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть			Отсутствие пандуса	К		ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет	К		
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствие контрастного цвета	С	Нанесение контрастной разметки	ТР
2.5	Тамбур	есть			нет	К		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа(входов)в здание	ДЧ-И(С,Г,О,У)			ТР

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии достаточного финансирования

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №13 г. Сердобска.

Адрес объекта: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Строительная,4

п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует контрастная разметка	С	Нанесение контрастной разметки	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная разметка ступеней	К,С	Нанесение контрастной разметки	ТР,
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус	К		ТНР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К,О		ТНР
3.5	Дверь	есть			Отсутствует контрастная разметка Перепад высоты (порог)	К,С	Нанесение контрастной разметки	ТР, ТНР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует пандус Отсутствует контрастная разметка ступеней	К,С	Нанесение контрастной разметки	ТНР, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(Г,У)			Текущий ремонт(ТР)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии достаточного финансирования

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №13 г. Сердобска.**

Адрес объекта: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Строительная,4

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержан ие	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствует контрастная разметка Перепады высот	К,С,	Нанести контрастную разметку на пороги устранение перепадов высот(пороги)	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии достаточного финансирования

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от "31" 08 2022 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №13 г. Сердобска.

Адрес объекта: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Строительная, 4

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не соответствует норме: ширина дверного проема Отсутствие поручней, кнопки вызова сотрудника, крючки, контрастная разметка	К,О,С	Установка поручней, кнопки вызова сотрудника, крючков, нанесение разметки	ТНР ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(Г,У)			ТР

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии достаточного финансирования

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №13 г. Сердобска.

Адрес объекта: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Строительная,4

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			замечаний нет			
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства	С	Установка акустических средств	ТР
6.3	Тактильные средства	есть			замечаний нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии достаточного финансирования